

Miejscowość: Wysokie Mazowieckie  
Gmina: Wysokie Mazowieckie  
Powiat: wysokomazowiecki  
Województwo: podlaskie

Obiekt: droga powiatowa nr 2074B  
Inwestor: ZDP w Wysokiem Mazowieckiem  
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa  
Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:






Rzędna: 149,00 m n.p.m

Skala 1 : 30

Data wiercenia: 2017-06-09

Wiercenie	Głębokość zwirowadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0,05	asfalt nasyp niekontrolowany, ciemny żółty, pospółka	asfalt nN (Po)	nN? (P <sub>π</sub> /P <sub>d</sub> )		w	szg	0,5	
				0,30	nasyp niekontrolowany?, żółty, piasek pylasty, żółty na pograniczu piasku drobnego							
				0,80	piasek pylasty, żółty na pograniczu piasku drobnego	P <sub>π</sub> /P <sub>d</sub>	Ic					
			2,0		2,00							

**Profil otworu: 32 Rzędna: 147,00 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-06-09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd	Czwartorzęd		0,04	asfalt nasyp niekontrolowany, żółty, piasek drobny+kamienie	nN (Pd+K)		w	szg	0,5	
					0,25	nasyp niekontrolowany?, żółty, piasek pylasty	nN? (Pπ)					
					0,70	Piasek drobny, szary	Pd	lc				
					1,00	piasek pylasty, żółty	Pπ					
					2,00							