

Miejscowość: Krzeczkowo Mianowskie
Gmina: Czyżew
Powiat: wysokomazowiecki
Województwo: podlaskie


Obiekt: droga
Inwestor: PZD w Wysokiem Mazowieckim
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa
Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:









Rzędna: 130.70 m n.p.m

Skala 1 : 35

Data wiercenia: 2017-05-20

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL	ID
	[m.p.p.t]		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd				Asfalt (7+4)	Asfalt					
				0.11		nasyp niekontrolowany, żwir+kamienie	nN (Z+K)					
				0.20		Bruk	Bruk					
				0.30		Piasek średni, szaro-żółty	Ps	IIb	w	szg		0.5
				0.70		glina, szaro-brązowa	G	IIIc	mw	tpl	0.2	
			2.0		2.00							

Profil otworu: 2 Rzędna: 129.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-05-20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	Czwartorzęd Czwartorzęd	- -1.0 -2.0 -3.0			Asfalt	nN (Z+k) Bruk nN (Ps)		w	szg			
					0.05	nasyp niekontrolowany, żółty, żwir+kamienie							
					0.10	Bruk							
					0.27	nasyp niekontrolowany, żółty, piasek średni			w	szg			
					0.70	glina, brązowa	G	IIIc	mw	tpl	0.2		0.4
					1.20	Piasek średni zagliniony, brązowy na pograniczu piasku gliniastego	Ps zagl/Pg IIa		w	szg			
					1.70	glina, brązowa	G	IIIa		pl	0.4		
					2.60	ił, szary	I	IIId	mw	tpl	0.2		
					3.0								